TQ-HPR50 System

Servicemanual





Inhalt

Wichtiger Hinweis	4
Gefahrenklassifizierung	4
Sicherheit gewährleisten	5
Verbindung E-Bike (TQ Antriebssystem) mit dem PC	6
Übersicht E-System Mountainbike	7
Übersicht E-System Road	8
Übersicht der im Handbuch verwendeten Werkzeuge	9
Montage des Displays (V01 und V02)	10
Montage der REMOTE V02	12
Einbau Drive Unit HPR50	14
Einbau der Battery HPRV01	18
Einbau des Kabelbaums	20
Einbau des Speedsensors	22
Einbau der Smart Box	24
Manual Dealer Service Tool (DST)	26
Fehlersuche	28

Sicherheitshinweise

Wichtiger Hinweis

- ▶ Das Servicehandbuch ist an professionelle und geschulte Zweiradmechaniker gerichtet.
- Lesen Sie unbedingt auch die beiliegenden Bedienungsanleitungen der verschiedenen Produkte.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an den Produkten vor, welche nicht im Handbuch beschrieben sind oder über die enthaltenen Informationen hinausgehen.
- Alle Servicehandbücher und Benutzerhandbücher, sowie aktuelle Stände finden Sie Finden Sie im TQ-Händlerportal: www.tq-group.com/de/e-bike-portal/
- ▶ Bitte beachten Sie ebenso die die Vorschriften des Landes, Staates oder der Region, in der Sie tätig sind.

Lesen Sie aus Sicherheitsgründen dieses Servicehandbuch gründlich durch und befolgen Sie die Anweisungen für den korrekten Gebrauch.

Gefahrenklassifizierung

🚹 GEFAHR

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem **hohen** Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

🗥 WARNUNG

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem **mittleren** Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem **niedrigen** Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.

HINWEIS

Ein Hinweis im Sinne dieser Anleitung ist eine wichtige Information über das Produkt oder den jeweiligen Teil der Anleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Sicherheit gewährleisten

🔺 GEFAHR

Informieren Sie die Nutzer ebenso über folgendes:

Handhabung der Battery und Charger

- Öffnen Sie keinesfalls das Batteriegehäuse oder Chargergehäuse bzw. versuchen Sie niemals, diese zu zerlegen.
- ▶ Unternehmen Sie keinesfalls Reparaturversuche bei beschädigtem Batteriegehäuse.
- Brechen oder durchstechen Sie niemals die Battery
- Schützen Sie die Battery vor Feuer, großer Hitze und auch vor längerer, direkter Sonneneinstrahlung.
- ► Tauchen Sie die Battery niemals in Wasser.
- Bei unsachgemäßen Gebrauch kann Flüssigkeit aus der Battery austreten. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der Flüssigkeit. Waschen Sie diese mit Wasser ab, falls Sie doch in Kontakt mit der Flüssigkeit kommen. Suchen Sie außerdem einen Arzt auf, wenn die Flüssigkeit mit Ihren Augen in Berührung gekommen ist. Aus der Battery auslaufende Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.
- Setzen Sie der Battery niemals mechanische Stöße aus, um Beschädigungen an der Battery zu vermeiden.
- Halten Sie die Battery von metallischen Gegenständen fern, da Kurzschlussgefahr besteht. Lassen Sie keine Nägel, Schrauben oder andere kleine, scharfe und/ oder metallische Gegenstände in Berührung mit der Battery (Ladebuchse / Entladebuchse) kommen.
- ▶ Verwenden Sie zum Laden der Battery ausschließlich das dafür vorgesehene TQ-Ladegerät.
- Schützen Sie den Charger vor Nässe. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- ▶ Betreiben Sie den Charger nur in trockenen Räumen.
- ▶ Halten Sie den Charger sauber. Verschmutzungen könnten einen elektrischen Schlag verursachen.
- Betreiben Sie den Charger nicht auf leicht brennbaren Untergrund (z.B. Papier, Textilien etc.) bzw. in brennbarer Umgebung. Wegen der beim Laden auftretenden Erwärmung des Chargers besteht Brandgefahr.

WARNUNG

Befolgen Sie bei Installationsarbeiten der HPR Produkte unbedingt die Anweisungen der Handbüchern. Es wird empfohlen ausschließlich TQ-Originalteile zu verwenden.

Tragen Sie einen zugelassenen Augenschutz, wenn Sie Wartungsarbeiten, wie z. B. das Auswechseln von Komponenten, durchführen.

Weitere Produktinformationen finden Sie ebenso in den Benutzerhandbüchern der einzelnen TQ-Komponenten.

Informieren Sie die Nutzer ebenso über folgendes:

- Lassen Sie sich während der Fahrt nicht von den auf dem Display angezeigten Informationen ablenken, sondern konzentrieren Sie sich ausschließlich auf den Verkehr. Andernfalls besteht die Gefahr eines Unfalls.
- ▶ Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt, dass alle Schrauben sowie Räder gesichert sind.
- ▶ Die Unterstützung durch das Antriebssystem hängt zum einen von der gewählten Unterstützungsstufe und zum anderen von der Kraft ab, die der Fahrer auf die Pedale ausübt. Je höher die auf die Pedale ausgeübte Kraft ist, desto größer ist die Motorunterstützung. Die Antriebsunterstützung stoppt, sobald Sie nicht mehr in die Pedale treten.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich den originalen TQ-Charger, um Battery und Range Extender zu laden.
- Die Drive Unit kann sich abhängig von der Belastung sowie weiteren Einflussfaktoren beim Betrieb erhitzen, sodass die Oberfläche der Drive Unit, ebenfalls anliegende Bauteile (Motorabdeckungen) heiß wird. Kommen Sie während oder nach einer Fahrt nicht mit den Händen oder den Beinen mit der Drive Unit in Berührung. Andernfalls besteht die Gefahr von Verbrennungen.

NORSICHT

Informieren Sie die Nutzer ebenso über folgendes:

- ▶ Beachten Sie die Hinweise in den Benutzerhandbüchern und in der Bedienungsanleitung des Fahrrads.
- Überprüfen Sie vor jedem Ladevorgang, dass Charger, Kabel und Stecker keine Beschädigungen aufweisen.
- Betreiben Sie den Charger nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- ► Der Charger kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Nehmen Sie keinerlei Änderung am System vor, dass kann zu Fehlfunktionen führen und zudem erlischt die Gewährleistung.
- ▶ Beachten Sie ebenso die Lade-, Betriebs- und Lagertemperaturen der Battery.

Ladetemperaturbereich:0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °FBetriebstemperatur:-5 °C bis 40 °C / 23 °F bis 104 °FLagertemperatur:10 °C bis 20 °C / 50 °F bis 68 °F

HINWEIS

Informieren Sie die Nutzer ebenso über folgendes:

- Bringen Sie Blindstopfen an allen ungenutzten Anschlüssen an.
- Reinigen Sie das E-Bike niemals mit einem Hochdruckreiniger, da es zu Störungen, Defekten oder Korrosion der Komponenten führen kann.
- Stellen Sie das Fahrrad nicht auf den Kopf. Dies könnte ggf. die Remote oder den Schalthebel beschädigen.
- Der Transport von Lithium-Batterien unterliegt länderspezifischen Gesetzen und Regelungen. Informieren Sie sich über die jeweiligen regionalen Vorschriften und beachten Sie diese beim Transport.
- ▶ Nehmen Sie die Battery während des Ladevorgangs nicht aus dem E-Bike Rahmen.
- Fahren Sie niemals mit dem E-Bike, wenn das Ladegerät angesteckt ist.
- Schließen Sie die Chareport Abdeckung, wenn der Ladevorgang beendet ist oder kein Service Dongle verbunden ist.
- ▶ Verwenden Sie zum Laden der Batterien ausschließlich das dafür vorgesehene TQ-Ladegerät.
- Verwenden Sie nur eine original HPR Battery, um das Antriebsystem mit Strom zu versogen.
- ▶ Reinigen Sie die Battery ausschließlich mit einem weichen, feuchten Tuch.

Verbindung E-Bike (TQ Antriebssystem) mit dem PC

Der TQ-Service Dongle V01 ist zur Verbindung des USB Anschluss des PC's mit dem HPR50 Antriebssystem vorgesehen und darf nicht für andere Zwecke oder andere Hersteller verwendet werden. Der Service Dongle wird für die Verwendung des TQ Dealer Service Tools benötigt und ermöglicht die Kommunikation zwischen dem PC und dem E-Bike. Mit Hilfe dieser Schnittstelle kann die Software des Dealer Service Tools auf alle Komponenten des E-Bike Antriebssystem zugreifen.

Folgendes ermöglicht das Dealer Service Tool:

- Systemdiagnose der angeschlossenen Komponenten
- Firmware Updates
- Service Reports
- ► E-Bike Settings

Übersicht E-System Mountainbike





Übersicht E-System Road



Übersicht der im Handbuch verwendeten Werkzeuge



Display V01 und V02

Montage des Displays (V01 und V02)









Montage der REMOTE V02









Einbau Drive Unit HPR50

	Benötigtes Werkzeug			
2	K caliper	Messschieber		
2	T 55	Torx T55		
4 6	N wrench	Drehmomentschlüssel		
4	6 mm	Sechskant 6 mm		
5	grease	Mehrzweckfett		
6	BB UN55	BB-UN55 Innenlagerwerkzeug		
8	DST	Dealer Service Tool (DST)		







8		Starten Sie das TQ-Dealer-Servi- cetool und verbinden Sie den Dongle mit dem PC und dem Bike.	DST
9	Dive Unit Change Image: Change	Das Dealer Service Tool verbin- det sich mit der TQ-Datenbank und identifiziert das E-System. Bestätigen Sie die Bike-Serien- nummer, sollte eine Identifikation nicht möglich sein geben Sie die Serien-/Rahmennummer ein.	
10	Processories (* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Führen Sie verfügbare Software- Updates durch um das System aktuell zu halten.	



Einbau der Battery HPRV01

	Benötigtes Werkzeug			
2 4	P Wr	lm ench	Drehmomentschlüssel	
2	۲	T 10	Torx T10	
4	۲	T 25	Torx T25	
			ggf. werden weitere Werkzeuge zum Entfernen der Skidplate benötigt.	





Kabelbaum

Einbau des Kabelbaums

	Benötigtes Werkzeug			
3	Wr Wr	lm ench	Drehmomentschlüssel	
3		T 8	Torx T8	
x	۲	T 10	Torx T10	
6	۲	T 25	Torx T25	
			ggf. werden weitere hersteller- abhängige Werkzeuge benötigt	





Speedsensor

Einbau des Speedsensors

	Benötigtes Werkzeug			
2		lm rench	Drehmomentschlüssel	
2	۲	T 20	Torx T20	
3	۲	T 25	ggf. Torx T25 für 6-Loch-Magnet	
			ggf. werden weitere hersteller- abhängige Werkzeuge benötigt	





Smart Box

Einbau der Smart Box



dazu die von TQ mitgelieferten Adapterkabel für Shimano DI2

bzw. SRAM AXS.





Manual Dealer Service Tool (DST)





Fehlersuche

Servicetool anschließen und Diagnose starten.

Wichtiger Hinweis: Nach jedem Komponenten-Tausch muss ein Software Update durchgeführt werden.

Fehlercode	Ursache	Behebung
ERR 401 DRV SW	Allgemeiner Softwarefehler	 System neu starten Bei veralteter Firmware bitte ein Software Update durchführen
ERR 403 DRV COMM	Peripherie Kommunikationsfehler	 System neu starten Bei veralteter Firmware bitte ein Update
ERR 405 DISP COMM	Schiebehilfe Kommunikationsfehler	durchführen 3. Peripheriekomponenten auf Kabelbruch, Kabel- und Steckerverbindungen prüfen 4. Drittkomponente entfernen
ERR 407 DRV SW	Elektronikfehler Drive Unit	 System neu starten Bei veralteter Firmware bitte ein Software Update durchführen
ERR 408 DRV HW	Drive Unit Überstromfehler	Nicht bestimmungsmäßigen Gebrauch! Außerge- wöhnliche Fahrsituation soweit möglich vermeiden. Bei veralteter Motor Firmware bitte ein Software Update durchführen 1. System neu starten 2. Motor tauschen, wenn Fehler bei Start auftritt
ERR 40B DRV SW	Allgemeiner Softwarefehler	1. System neu starten
ERR 40C DRV SW		2. Bei veralteter Motor Firmware bitte ein Software
ERR 40D DRV SW		
ERR 40E DRV SW		
ERR 40F DRV SW		
ERR 415 DRV SW	Konfigurationsfehler	Nicht ordnungsgemäß durchgeführtes Update. Bitte Software Update durchführen.
ERR 416 BATT COMM	Allgemeiner Softwarefehler	 System neu starten Bei veralteter Firmware bitte ein Software Update durchführen Peripheriekomponenten auf Kabelbruch, Kabel- und Steckerverbindungen prüfen Drittkomponente entfernen Batterie tauschen
ERR 418 DISP COMM	Display Initialisierungsfehler	 System neu starten Bei veralteter Firmware bitte ein Software Update durchführen Peripheriekomponenten auf Kabelbruch, Kabel- und Steckerverbindungen prüfen Drittkomponente entfernen Display tauschen Kabelbaum tauschen
ERR 41D DRV HW	Drive Unit Speicherfehler	1. System neu starten
ERR 41D DRV SW		 Bei veralteter Firmware vom Motor bitte ein Software Update durchführen Motor tauschen
ERR 42B DRV SW	Allgemeiner Softwarefehler	Veraltete Firmware.
ERR 42E DRV SW		 Bitte Software Update durchführen. Motor tauschen

Fehlersuche

Fehlercode	Ursache	Behebung
ERR 440 DRV HW	Elektronikfehler Drive Unit	 System neu starten Motor tauschen
ERR 445 DRV HW	Motor Überstromfehler	Nicht bestimmungsmäßigen Gebrauch! Außerge- wöhnliche Fahrsituation soweit möglich vermeiden. 1. System neu starten 2. Motor tauschen, wenn Fehler bei Start auftritt
ERR 451 DRV HOT	Motor Übertemperaturfehler	Zulässige Betriebstemperatur über- oder unterschrit-
ERR 452 DRV HOT		 ten. Außergewohnliche Fahrsituation soweit möglich vermeiden. 1. Antrieb ausschalten, um ihn ggf. abkühlen zu lassen 2. System neu starten 3. Motor tauschen, wenn Fehler bei Start auftritt
ERR 453 DRV SW	Motor Initialisierungsfehler	 System neu starten Bei veralteter Motor Firmware bitte ein Software Update durchführen
ERR 457 BATT CONN	Motor Spannungsfehler	 Verbindungsproblem zwischen Motor und Batterie. 1. System neu starten 2. Bei veralteter Firmware bitte ein Software Update durchführen 3. Peripheriekomponenten auf Kabelbruch, Kabel- und Steckerverbindungen prüfen 4. Drittkomponente entfernen 5. Batterie tauschen 6. Motor tauschen
ERR 458 BATT CONN	Motor Überspannungsfehler	 Defektes oder falsches Ladegerät. 1. Ladegerät prüfen bzw. zugelassenes Ladegerät verwenden 2. Motor tauschen, wenn Fehler bei Start auftritt
ERR 45D BATT GEN	Allgemeiner Batteriefehler	1. System neu starten
ERR 465 BATT COMM	Batterie Kommunikationsfehler Timeout	 Bei veralteter Firmware bitte ein Software Update durchführen Bettoria tausahan
ERR 469 BATT GEN	Kritischer Batteriefehler	5. Datterie tauschen
ERR 475 BATT COMM	Batterie Initialisierungsfehler	
ERR 479 DRV SW	Allgemeiner Softwarefehler	Nicht ordnungsgemäß durchgeführtes Update.
ERR 47A DRV SW		 System neu starten Bitte Software Undate durchführen
ERR 47B DRV SW		
ERR 47D DRV HW	Motor Überstromfehler	 Nicht bestimmungsmäßigen Gebrauch! Außerge- wöhnliche Fahrsituation soweit möglich vermeiden. 1. System neu starten 2. Bei veralteter Firmware bitte ein Software Update durchführen 3. Motor tauschen, wenn Fehler bei Start auftritt
ERR 47F DRV HOT	Drive Unit Übertemperaturfehler	 Zulässige Betriebstemperatur über- oder unterschritten. Außergewöhnliche Fahrsituation soweit möglich vermeiden. 1. Antrieb ausschalten, um ihn ggf. abkühlen zu lassen 2. System neu starten 3. Bei veralteter Firmware bitte ein Software Update durchführen 4. Motor tauschen, wenn Fehler bei Start auftritt

Fehlersuch	e		
Fehlercode	Ursache	Behebung	
ERR 480 DRV SENS	Drive Unit Unterstützungsfehler	 Nicht bestimmungsmäßigen Gebrauch! Außerge- wöhnliche Fahrsituation soweit möglich vermeiden. 1. System neu starten 2. Bei veralteter Firmware bitte ein Software Update durchführen 3. Motor tauschen, wenn Fehler bei Start auftritt 	
ERR 481 BATT COMM	Battery Kommunikationsfehler	 System neu starten Bitte Software Update durchführen 	
ERR 482 DRV SW	Drive Unit Konfigurationsfehler	Nicht ordnungsgemäß durchgeführtes Update. 1. System neu starten 2. Bitte Software Update durchführen	
ERR 483 DRV SW	Software Laufzeitfehler	Veraltete Motor Firmware	
ERR 484 DRV SW		1. System neu starten	
ERR 485 DRV SW		2. Bitte Software Opdate durchionren	
ERR 486 DRV SW			
ERR 487 DRV SW			
ERR 488 DRV SW			
ERR 489 DRV SW			
ERR 48A DRV SW			
ERR 48B DRV SW			
ERR 48C DRV SW			
ERR 48D DRV SW			
ERR 48E DRV SW			
ERR 48F DRV SW			
ERR 490 DRV SW			
ERR 491 DRV SW			
ERR 492 DRV SW			
ERR 493 DRV HW	Drive Unit Spannungsfehler	1. System neu starten	
ERR 494 DRV HW	Problem Versorgungsspannung	2. Motor tauschen, wenn Fehler bei Start auftritt	
ERR 495 DRV HW	Drive Unit Spannungsfehler		
ERR 496 DRV HW	Drive Unit Phasenbruch		
ERR 497 DRV HW	Drive Unit Kalibrierungsfehler		
ERR 4C8 DRV SW	Allgemeiner Softwarefehler	Veraltete Motor Firmware 1. System neu starten 2. Bitte Software Update durchführen	
ERR 498 DRV COMM	Peripherie Kommunikations-	Veraltete Firmware von Peripheriekomponenten	
ERR 499 DRV COMM	fehler	1. System neu starten	
ERR 49A DRV COMM		 2. Bitte Software Update durchfuhren 3. Drittkomponente entfernen 	
ERR 49B DRV SENS	Fehler Trittfrequenzsensor	 System neu starten Bei veralteter Firmware bitte ein Software Update durchführen Motor tauschen 	

Fehlersuche

Fehlercode	Ursache	Behebung	
ERR 49C DRV SENS	Fehler Drehmomentsensor	Nicht bestimmungsmäßigen Gebrauch! Außerge-	
ERR 49D DRV SENS		wöhnliche Fahrsituation soweit möglich vermeiden.	
ERR 49E DRV SENS		2. Motor tauschen, wenn Fehler bei Start auftritt	
ERR 49F DRV SENS			
ERR 4A0 DRV COMM	CAN-Bus Kommunikationsfehler	Verschmutzung oder Wasser in Steckverbindern	
ERR 4A1 DRV COMM		 Verbindungsprobleme im Kabelbaum Elektronikfehler in einer der Komponenten 1. Ladeport auf Verschmutzung überprüfen 2. Starten Sie das System neu 3. Bei veralteter Firmware bitte ein Software Update durchführen 4. Peripheriekomponenten auf Kabelbruch, Kabel- und Steckerverbindungen prüfen 	
ERR 4A2 DRV COMM	Elektronikfehler Mikrocontroller	 System neu starten Motor tauschen 	
ERR 4A3 DRV SW	Fehler Trittfrequenzsensor	1. System neu starten	
ERR 4A4 DRV HW		2. Bei veralteter Firmware bitte ein Software Update	
ERR 4A5 DRV SW	Fehler Drehmomentsensor	3. Motor tauschen	
ERR 4A6 BATT COMM	Batterie Kommunikationsfehler	 Verbindungsproblem zwischen Motor und Batterie. 1. System neu starten 2. Bei veralteter Firmware bitte ein Software Update durchführen 3. Drittkomponente entfernen 4. Batterie tauschen 	
ERR 4A7 DRV SW	Allgemeiner Softwarefehler	Veraltete Motor Firmware 1. System neu starten 2. Bitte Software Update durchführen	
ERR 4A8 SPD SENS	Fehler Geschwindigkeitssensor	 Geschwindigkeitssensor prüfen Zulässigen Abstand des Speichenmagneten zum Speedsensor sicherstellen oder auf Manipulation überprüfen 	
ERR 4A9 DRV SW	Allgemeiner Softwarefehler	Veraltete Motor Firmware	
ERR 4AA DRV SW		 System neu starten Bitte Software Update durchführen 	
WRN 4AB DRV SENS	Fehler Trittfrequenzsensor	 System neu starten Bei veralteter Motor Firmware bitte ein Software Update durchführen Motor tauschen 	
ERR 4AD DRV SW	Drive Unit Regelungsfehler	Veraltete Motor Firmware 1. System neu starten 2. Bitte Software Update durchführen	
ERR 4AE DRV SW	Fehler Trittfrequenzsensor	1. System neu starten	
ERR 4AF DRV SW		2. Motor tauschen, wenn Fehler bei Start auftritt	
ERR 4B0 DRV HW	Drive Unit Mechanikfehler	 Ungewöhnliche Verwendung der Schiebehilfe/ Blockierender Rotor 1. Überprüfen Sie, ob etwas im Kettenblatt ver- klemmt oder verkeilt ist 2. Schiebehilfe muss durch den Nutzer stärker angeschoben werden 3. Motor tauschen 	

Fehlersuche			
Fehlercode	Ursache	Behebung	
ERR 4C8 DRV SW	Allgemeiner Softwarefehler	Veraltete Motor Firmware	
ERR 4C9 DRV SW		1. System neu starten	
ERR 4CA DRV SW		2. Bitte Software Opdate dorchonien	
ERR 4CB DRV SW			
WRN 601 SPD SENS	Problem Geschwindigkeitssensor	 Fehlender oder defekter Geschwindigkeitssensor. 1. Zulässigen Abstand des Speichenmagneten zum Speedsensor sicherstellen 2. System neu starten 3. Geschwindigkeitssensor tauschen 	
WRN 602 DRV HOT	Drive Unit Übertemperatur	 Zulässige Betriebstemperatur überschritten. Außergewöhnliche Fahrsituation soweit möglich vermeiden. 1. Antrieb ausschalten, um ihn ggf. abkühlen zu lassen. 2. System neu starten 3. Bei veralteter Firmware bitte ein Software Update durchführen 4. Motor tauschen, wenn Fehler bei Start auftritt 	
WRN 603 DRV COMM	CAN-Bus Kommunikationspro- blem	 Verschmutzung oder Wasser in Steckverbindern. Verbindungsprobleme im Kabelbaum. Elektronikfehler in einer der Komponenten. 1. Ladeport auf Verschmutzung überprüfen 2. Starten Sie das System neu 3. Bei veralteter Firmware bitte ein Software Update durchführen 4. Peripheriekomponenten auf Kabelbruch, Kabel- und Steckerverbindungen prüfen 	
ERR 5401 DRV CONN	Kommunikationsfehler zwischen Drive Unit und Display	 Verbindungsproblem zwischen Motor und Display. Nicht ordnungsgemäß durchgeführtes Update. Elektronikfehler Display und/ oder Motor. System neu starten Bei veralteter Firmware oder nicht ordnungsgemäß durchgeführtes Update bitte ein Software Update durchführen Peripheriekomponenten auf Kabelbruch, Kabel- und Steckerverbindungen prüfen Display tauschen Motor tauschen 	
ERR 5402 DISP BTN	Remote Taster beim Einschalten	1. Remote Taster beim Start nicht gedrückt halten	
ERR 5403 DISP BTN	betätigt	 Verklemmte Tasten auf Schmutz überprüfen und ggf. reinigen Remote tauschen Display tauschen 	
WRN 5404 DISP BTN	Schiebehilfe Benutzerfehler	 Nutzer auf richtige Verwendung von Schiebehilfe hinweisen! 1. Schiebehilfe aktivieren durch drücken der Oben- Taste (Walk) der Remote bis Walk auf Display erscheint 2. Den Taster dann direkt loslassen und wieder be- tätigen, um die Schiebehilfe zu nutzen 	





Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit dem beschriebenen Produkt geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, sodass wir für die vollständige Übereinstimmung und Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.

Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Alle in dieser Anleitung aufgeführten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Copyright © TQ-Systems GmbH

TQ-Systems GmbH | TQ-Drives Gut Delling | Mühlstraße 2 | 82229 Seefeld | Germany Tel.: +49 8153 9308-308 ebike-support@tq-group.com | www.tq-ebike.com Art.-Nr.: HPR50-SM Rev0102 2022/07